


12 V AKÜ ŞARJ DEVRESİNİN CİHAZ ÜZERİNDEKİ YERİ VE MONTAJI



NOT : Devre monte edilirken röle manyetik alandan uzak tutulmalıdır.

AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ
KONTROL DEVRESİ
MONTAJ ŞEMASI (12V)

Y I L D I R I M E L E K T R İ K C İ H A Z L A R I S A N . T İ C . L T D . Ş T İ .
İktelli OSB Demirciler Sitesi E1 Blok No:364-365 Küçükçekmece/İstanbul
Telefon : (0212) 671 18 30 pbx Faks: (0212) 549 18 13

Çizim No:
Y0001
Tarih :
24 / 05 / 2003